



"Año Del Bicentenario De La Consolidación De Nuestra Independencia Y La Conmemoración De Las heroicas Batallas De Junín Y Ayacucho"

Apharuni, 05 de agosto del 2024.

OFICIO N° 26-2024-ME-DREP-UGELEC-DIEI.N°728-A.

SEÑORA : DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO
Dra. Norka B. CCORI TORO.
(PREVAED)

ASUNTO : Remito Ficha de indice de seguridad de instituciones educativas de la IEI N° 728 de la comunidad Apharuni.

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de remitir Ficha de indice de seguridad de instituciones educativas (ISIE) de la IEI N° 728 de la comunidad Apharuni.

Para la cual se adjunta ficha llenada

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle los afectos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente.



Prof. Ruth Eliana Huilahuada Apaza
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

DIMENSIÓN: Social

(Con criterios de vulnerabilidad)

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
INICIAL

N° 728
APHARUNI

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	31 a 99 %	5
	% de miembros de IIE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	31 a 40 %	2
	TOTAL SUMA DE VALORES		16

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	16
Operación # / 8 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	31 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	31 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Cemento	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	31 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	Se realizó inspección	3
TOTAL SUMA DE VALORES			44

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	44
Operación # / 12 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO



[Firma]
Prof. Ruth Eliana Huilabanda Apaza
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: Económica


Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe.	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a Internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
	TOTAL SUMA DE VALORES		22

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico.	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / la entierran)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	81 a 99 %	5
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclaje de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		12

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Prof. Ruth Eliana Huilahuana Apaza
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Socia	2.00
Física	3.67
Económica	3.67
Ambiental	3.00
Suma	12.33


Prof. Ruth Eliana Huilahuana Apaza
DIRECTORA (e)
 Suma Valor promedio 12.33
 Cantidad dimensiones 4
 Promedio 3.08

Nivel vulnerabilidad del	ALTO
--------------------------	------