

“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

OFICIO N° 044– 2024 /DREP/DUGEL/I.E.P N° 70316

SEÑORA : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE

Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO

ASUNTO : REMITO LA FICHA ISIE DE LA IEP N° 70316

“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

FECHA : 07 DE AGOSTO 2024

---

Con singular afecto me dirijo a Usted, con la finalidad de expresarle un saludo cordial a nombre de la I.E.P N° 70316 “Sagrado Corazón de Jesús”, y por medio del presente remito la FICHA ISIE.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones de estima y referencia personal.

Atentamente



Otilina Choque Choque  
DIRECTORA

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN: Social**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA</b> | IEP No 70316<br>SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS |
|---------------------------------------|--|

| Vulnerabilidad               | Variable   | Valor cualitativo                        | Valor cuantitativo |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| <b>FRAGILIDAD</b>            | 0 % de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.                                    | 0 a 20 %                                 | 1                  |
|                              | % de estudiantes con desnutrición.   | 61 a 80 %                                | 4                  |
|                              | % de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.                        | 0 a 20 %                                 | 4                  |
|                              | La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.  | Cuenta con plan aprobado con RD          | 1                  |
| <b>RESILIENCIA</b>           | Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.   | Cuenta con CGCO con RD de conformación   | 1                  |
|                              | Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.                             | Cuenta con BEAGRD con RD de conformación | 1                  |
|                              | % de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior. | 0 a 20 %                                 | 1                  |
|                              | % de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.                                      | 61 a 80 %                                | 4                  |
| <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b> |  |  | <b>17</b>          |

**DIMENSIÓN: Física**

| Vulnerabilidad     | Variable   | Valor cualitativo                          | Valor cuantitativo |
|--------------------|--|--|--------------------|
| <b>FRAGILIDAD</b>  | % de muros/paredes en mal estado.  | 61 a 80 %                                  | 4                  |
|                    | % de columnas/pilares/soportes en mal estado.  | 81 a 99 %                                  | 6                  |
|                    | % de vigas en mal estado.  | 81 a 99 %                                  | 5                  |
|                    | % de estructura de techos/entrepisos en mal estado.  | 61 a 80 %                                  | 4                  |
|                    | Antigüedad de la Construcción.   | De 26 a 35 años                            | 4                  |
| <b>RESILIENCIA</b> | Material predominante en las paredes.  | Ladrillo o concreto                        | 1                  |
|                    | Material predominante en el techo.   | Madera y Calamina                          | 0                  |
|                    | Material predominante en el piso   | Madera (entablado)                         | 5                  |
|                    | Sistema eléctrico.   | Operativamente parcial con puesta a tierra | 2                  |
|                    | % déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar. | 81 a 99 %                                  | 5                  |
| <b>RESILIENCIA</b> | Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.  | Implementado al 85%                        | 2                  |
|                    | Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.                 | No tiene certificado                       | 5                  |
|                    | <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>   |  |                    |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Total variables             | 8            |
| Suma valor cuantitativo (#) | 17           |
| Operación # / 8 =           | 2.13         |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b> | <b>MEDIO</b> |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Total variables             | 12          |
| Suma valor cuantitativo (#) | 43          |
| Operación # / 12 =          | 3.58        |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b> | <b>ALTO</b> |

  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 Arequipa

  
 Gerardo Orque Choque  
 DIRECTORA

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: **Económica**

| Vulnerabilidad               | Variable  | Valor cualitativo   | Valor cuantitativo |
|------------------------------|---|---|--------------------|
| FRAGILIDAD                   | Local escolar con acceso a Agua Potable.                                | Red pública   | 1                  |
|                              | Local escolar con acceso a energía eléctrica.                           | Red pública   | 1                  |
|                              | Local escolar con acceso a desague .                                    | Cuenta con desague sin mantenimiento                      | 4                  |
|                              | Local escolar con acceso a internet .                                   | No cuenta con cobertura                                   | 4                  |
| RESILIENCIA                  | Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.                 | Presupuesto cubre el 30% de necesidades                   | 4                  |
|                              | Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022. | Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad | 4                  |
| <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b> |   |   | <b>18</b>          |

DIMENSIÓN: **Ambiental**

| Vulnerabilidad               | Variable   | Valor cualitativo                             | Valor cuantitativo |
|------------------------------|--|---|--------------------|
| FRAGILIDAD                   | Manejo de aguas residuales del Local escolar.  | Desemboca en un río                           | 0                  |
|                              | Manejo de residuos sólidos del Local escolar.  | La arrojan al camión o trólcido municipal     | 2                  |
| RESILIENCIA                  | % de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en Temas concernientes a sus roles. | 61 a 80 %                                     | 4                  |
|                              | Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.                           | Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores | 3                  |
| <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b> |  |   | <b>9</b>           |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA</b> | <b>IEP NO 70316 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS</b> |
|---------------------------------------|--|

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Total variables             | 6           |
| Suma valor cuantitativo (#) | 18          |
| Operación # / 6 =           | 3.00        |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b> | <b>ALTO</b> |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Total variables             | 4            |
| Suma valor cuantitativo (#) | 9            |
| Operación # / 4 =           | 2.25         |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b> | <b>MEDIO</b> |

  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DIRECTOR  
 Diana Orquídez Choque  
 DIRECTORA  
 Firma y Sello del Director

| Dimensión   | Valor promedio |
|-------------|----------------|
| Social      | 2.13           |
| Física      | 3.58           |
| Económica   | 3.00           |
| Ambiental   | 2.25           |
| <b>Suma</b> | <b>10.96</b>   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Suma Valor promedio  | 10.96 |
| Cantidad dimensiones | 4     |
| Promedio             | 2.74  |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Nivel vulnerabilidad del</b> | <b>MEDIO</b> |
|---------------------------------|--------------|