

Pajcha Ccaccapi, 02 de agosto del 2024.

OFICIO N° 12 -2024/DREP-UGEL/EC-IEI N° 715 P.CC.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO -ILAVE

PRESENTE.-

ASUNTO : Remito Ficha Índice de seguridad de Instituciones Educativas
– ISIE de la IEI N° 715 Pajcha CCaccapi.

Me es grato dirigirme a su despacho para expresar mi cordial saludo, a la vez comunicar que a la fecha estoy remitiendo el informe y reporte de la Ficha Índice de seguridad de instituciones educativas – ISIE de la IEI N° 715 Pajcha CCaccapi del distrito de ILAVE, en archivo de formato Excel.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,




Prof. Lidia Esther Caxi Guevara
DIRECTORA (e)

(Con criterios de vulnerabilidad)

Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	715- PAJCIA CCACCAPI
--	-------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	En proceso de elaboración	4
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	18

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	44

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	44
Operación # / 12 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN

715-DAICIA

DIMENSIÓN: **Económica**

EDUCATIVA
INICIAL

CCACCAPI

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Camión cisterna u otro similar	3
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura pero no cuenta con dispositivos de internet	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			24

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	24
Operación # / 6 =	4.00
Nivel vulnerabilidad	MUY ALTO

DIMENSIÓN: **Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	2
	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.25
Física	3.67
Económica	4.00
Ambiental	2.00
Suma	11.92

Suma Valor promedio	11.92
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.98

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------