



GOBIERNO
REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL EL
COLLAO



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA,
Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

Catamuro, 30 de julio del 2024.

OFICIO: N° 012 -2024-DIEP-DUGELEC-DIEP-N° 70328-C.I..

SEÑOR : **Dra. Norka Belinda Ccori Toro**
DIRECTORA DE LA U.G.E.L. ELCOLLAO-ILAVE

ASUNTO : **FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE
de I.E.P. N° 70328 de Catamuro.**

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra digna persona, y a la Institución que Ud. Dirige, con el fin de extender el saludo y afecto personal, para manifestarle lo siguiente:

En esta ocasión aprovecho, la oportunidad para hacer de su conocimiento que la IEP.N° 70328 de Catamuro remite a su despacho la **FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE de I.E.P. N° 70328 de Catamuro** del año en curso 2024.

Asimismo adjunto al presente el documento requerido.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle mis saludos y estima personal.

Atentamente.



Prof. Victor Jinez Ccallo
DIRECTOR(e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE
(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	4
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	En proceso de elaboración	4
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	El CGCO está en proceso de conformación	4
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	La BEAGRD está en proceso de conformación	4
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	61 a 80 %	4
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	61 a 80 %	4
TOTAL SUMA DE VALORES			26

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	61 a 80 %	6
	% de vigas en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			44

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA
70328 CATAMURO

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	26
Operación # / 8 =	3.25
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	44
Operación # / 12 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO


Prof. Víctor Jinez Ccallo
DIRECTOR(e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN
70328

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA PRIMARIA	VALORES CATAMURU
--------------------	---------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	manantial	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	0
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			13

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
	TOTAL SUMA DE VALORES		6



[Firma]
Prof. Victor Inez Ccallo
 DIRECTOR (e)

 Firma y Sello del Director

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 6 =	2.17
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	6
Operación # / 4 =	1.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Suma Valor promedio	10.58
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.65

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------

Dimensión	Valor promedio
Social	3.25
Física	3.67
Económica	2.17
Ambiental	1.50
Suma	10.58