



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



Colloco Huaychani, 02 de agosto del 2024.

OFICIO N°010 -2024-UGEL-EC- D-IEI-720-CH

AL :Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
Directora de la Ugel el Collao

Presente. –

ASUNTO : Remito ficha , índice de seguridad de la Institución Educativa (ISIE)

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle alcance, ficha índice de seguridad de la Institución Educativa Inicial N° 720 Colloco Huaychani, con la finalidad de dar a conocer la situación del nivel de vulnerabilidad en el cual se encuentra nuestra Institución Educativa, para lo cual se adjunta la ficha con los datos requeridos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



Dra. Norka Belinda Ccori Toro
EDUCACIÓN INICIAL
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	21 a 40 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	21 a 40 %	2
	TOTAL SUMA DE VALORES		

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/pareces en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de vigas en mal estado.	21 a 40 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 16 a 25 años	3
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	21 a 40 %	2
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			32

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	N° 720 COLLOCO HUAYCHANI
-------------------------------	--------------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 8 =	1.25
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	32
Operación # / 12 =	2.67
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Antonieta Rosa Diaz Melo
Lic. Antonieta Rosa Diaz Melo
ESP. EDUCACIÓN INICIAL
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	N° 720
-------------	--------

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Otros (Fio)	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			21

EDUCATIVA INICIAL	COLLOCO HUAYCHANI
--------------------------	--------------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	21
Operación # / 6 =	3.50
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La entierran / Las queman)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Inexistente cant. de tachos diferenciados por residuos	3
TOTAL SUMA DE VALORES			10

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	10
Operación # / 4 =	2.50
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Antonieta Rosa Diaz Melo
Lic. Antonieta Rosa Diaz Melo
ESP. EDUCACIÓN INICIAL
DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.25
Física	2.67
Económica	3.50
Ambiental	2.50
Suma	9.92

Suma Valor promedio	9.92
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.48

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
---------------------------------	--------------