



PERÚ

Ministerio  
de Educación

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**

Pilcuyo, 21 de agosto 2024

**OFICIO N° 039-2024-DIEP N° 70738-P.B.P.**

SEÑOR : Dra. Norka B. CCORI TORO.  
**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL  
EL COLLAO-ILAVE.**  
Presente. –

ASUNTO :REMITE LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION  
EDUCATIVA PRIMARIA N° 70738 PERU BIRF.

REFERENCIA : RSG N° 302-2019-MINEDU.

---

Mediante la presente me dirijo a usted para poner en su conocimiento, que como directora de la Institución Educativa Primaria N° 70738 Perú Birf del Distrito de Pilcuyo ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao Ilave cumplo en remitir a su despacho la FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD CORREONDIENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70738 Perú Birf, con todos los datos requeridos de acuerdo a la situación real de vulnerabilidad de la institución educativa.

Agradeciendo por anticipado vuestra aceptación, expreso mis mejores consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,

   
Sonia L. Fornapita Gutierrez  
DIRECTORA

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: *Social*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES			15

DIMENSIÓN: *Física*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Fibra de cemento y teja	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3	
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	61 a 80 %	4
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	2
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			35

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	<b>70738 PERU BIRF</b>
-----------------------	------------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 8 =	1.88
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	35
Operación # / 12 =	2.92
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	<b>70738 PERU BIRF</b>
-------------	------------------------

# IEPN° 70738 PERU BIRF

**DIMENSIÓN:** *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura y cuenta con dispositivos con señal moderada	4
<b>RESILIENCIA</b>	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>22</b>

<b>EDUCATIVA</b>	<b>70738 PERU BIRF</b>
------------------	------------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

**DIMENSIÓN:** *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La entienden en la escuela)	2
<b>RESILIENCIA</b>	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente tachos y contenedores diferenciados	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>9</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	2.92
Económica	3.67
Ambiental	2.25
<b>Suma</b>	<b>10.71</b>

Suma Valor promedio	10.71
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.68

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>
---------------------------------	--------------

IEPN° 70738 PERU BIRF