

Ilave, 15 de agosto del 2024.

OFICIO N° 15 -2024-MINEDU-DREP/UGEL-EC/IEI. N° 732 – C.

SEÑORA : Dra. NORKA B. CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
EL COLLAO.

PRESENTE. -

ASUNTO : REMITO FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS 2024

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de poner de su conocimiento la Ficha ISIE 2024 de la Institución Educativa Inicial N° 732 "CONCHACA" jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao y es como se detalla a continuación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo de manera especial y desearle los mejores éxitos en el presente año escolar.

Atentamente,



Lic. Kapén Quispe Arana
DIRECTORA (a)

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de
nuestra Independencia , y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho”**

Agregar encabezado

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE
(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GPD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de contingencias operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	0
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	0
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	1
	TOTAL SUMA DE VALORES		3

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	2
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	2
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	2
	Material predominante en las paredes.	Adobe	2
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	2
	Material predominante en el piso.	Madera (entablado)	2
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	0
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna en zonas visibles.	Implementado al 25%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	1
TOTAL SUMA DE VALORES			25

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	N° 732 CONCHA CA
--------------------------------------	-------------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	3
Operación # / 8 =	0.38
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	25
Operación # / 12 =	2.08
Nivel vulnerabilidad	MEDIO


 Lic. Karen Quijpe Araya
 DIRECTORA (a)

Firma y Sello del Director

Agregar pie de página

**"Año del Bicentenario, de la consolidación de
nuestra Independencia , y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"**

Agregar encabezado

DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	0
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	0
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	1
TOTAL SUMA DE VALORES			5

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	N° 732 CONCHA CA
-------------------------------	------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	5
Operación # / 6 =	0.83
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	0
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	0
TOTAL SUMA DE VALORES			1

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	1
Operación # / 4 =	0.25
Nivel vulnerabilidad	BAJO



DIRECTORA (a)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	0.38
Física	2.08
Económica	0.83
Ambiental	0.25
Suma	3.54

Suma Valor promedio	3.54
Cantidad dimensiones	4
Promedio	0.89

Nivel vulnerabilidad	BAJO
----------------------	------

Agregar pie de página