



PERÚ

Ministerio
de Educación



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

OFICIO N° 030-2024/MINE/DREP/UGEL-EC/I.E.I. 1119/SFB/ILAVE/EC.

**SEÑORA : DRA. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.**

**DE : Prof. KARLA MARIA SOTA ORTEGA
DIRECTORA (e) IEI N° 1119 – ILAVE**

ASUNTO : Remito FICHA ISIE 2024 de la IEI N° 1119 SAN FRANCISCO DE BORJA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de elevar la Ficha ISIE 2024 DE LA IEI N° 1119 San Francisco de Borja.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi aprecio personal.

Atentamente,




Karla Maria Sota Ortega
DIRECTORA

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE (Con criterios de vulnerabilidad)
--

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1119
INICIAL	

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 8 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	2
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	0
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	0
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	2
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	0
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	0
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	0 a 20 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	2
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	2
TOTAL SUMA DE VALORES			14

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	14
Operación # / 12 =	1.17
Nivel vulnerabilidad	BAJO



Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	manantial	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	2
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	2
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura pero no cuenta con dispositivos de internet	2
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	2
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	2
TOTAL SUMA DE VALORES			11

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1119
--------------------------------------	-------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 6 =	1.83
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Desemboca en una red pública de desagüe	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Recolección diaria o semanal	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	2
TOTAL SUMA DE VALORES			7

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 4 =	1.75
Nivel vulnerabilidad	BAJO



Katia Maria Sota Ortega
DIRECTORA

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.00
Física	1.17
Económica	1.83
Ambiental	1.75
Suma	5.75

Suma Valor promedio	5.75
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.44

Nivel vulnerabilidad del	BAJO
---------------------------------	-------------