

“Año del Bicentenario de la Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Pucara, 15 de agosto del 2024

**OFICIO N° 20- 2024 - UGELEC/DIEIN°1054 ANCASAYA.**

**SEÑORA** : Dra. Norka Belinda Ccori Toro  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL  
COLLAO - ILAVE.

**ASUNTO** : REMITO FICHA ISIE DE LA IEI N° 1054 ANCASAYA

---

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez remitirle la Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas - ISIE de la Institución Educativa Inicial N° 1054 de la comunidad de Ancasaya, distrito de Ilave, provincia de El Collao, departamento de Puno.

Adjunto al presente, Ficha ISIE.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



Prof. Beatriz Balbina Mamani Ramos

Directora (e)

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN:** Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	IEI N° 1054 Ancasaya
-------------------------------------	-------------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	5
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	81 a 99 %	5
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>18</b>

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 8 =	2.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>

**DIMENSIÓN:** Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	81 a 99 %	5
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>49</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	49
Operación # / 12 =	4.08
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MUY ALTO</b>



*(Firma manuscrita)*

Prof. Beatriz Balbina Mamani Ramos  
Directora (e)

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	IEI N° 1054
-------------	-------------

**DIMENSIÓN: Económica**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Implementado al 25%	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>25</b>

EDUCATIVA INICIAL	12111 1034 Ancasaya
-------------------	---------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	25
Operación # / 6 =	4.17
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MUY ALTO</b>

**DIMENSIÓN: Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo / La entierran / La queman)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>12</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>


  
 Prof. Beatriz Balbina Mamani Ramos

Directora (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.25
Física	4.08
Económica	4.17
Ambiental	3.00
<b>Suma</b>	<b>13.50</b>

Suma Valor promedio	13.50
Cantidad dimensiones	4
Promedio	3.38

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>ALTO</b>
---------------------------------	-------------