



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - PUNO  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO  
**IEP. N° 70326 ULLACACHI - ILAVE**  
CÓDIGO MODULAR: 0270728



*“Año del bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*

Ullacachi, 30 de julio del 2024.

**OFICIO N° 013 -2024-DREP-UGELEC/DIEP N° 70326 - ULLACACHI.**

**SEÑORA** : Dra. Norka Belinda CCORI TORO.  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

**ASUNTO** : FICHA DE INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ISIE) DE LA I.E.P. N° 70326 – ULLACACHI.

\*\*\*\*\*

\*

Tengo el grato honor de dirigirme a usted, con la finalidad de REMITIR LA FICHA DE INICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ISIE) de la IEP. N° 70326 de Ullacachi. Por lo que cumplo con hacer de hacer alcance de dicha ficha para fines pertinentes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras especiales de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



  
Prof. Rosa Maria Ayna Hualpa  
DIRECTORA

**ANEXO:**

- Ficha de índice de seguridad de instituciones educativas (ISIE) de la IEP N° 70326 de Ullacachi.

DIMENSIÓN: **Económica**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague.	No cuenta con desague	5
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
RESILIENCIA	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>		<b>22</b>

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70326
Total Variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

DIMENSIÓN: **Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo/ta en un rancho)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>12</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>



Prof. **Rosa María Ayra Huilpa**  
DIRECTORA

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.75
Física	3.67
Económica	3.67
Ambiental	3.00
<b>Suma</b>	<b>12.08</b>

Suma Valor promedio	12.08
Cantidad dimensiones	4
Promedio	3.02
<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>ALTO</b>

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN: Social**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA <b>PRIMARIA</b>	<b>70326</b>
---	--------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	21 a 40 %	2
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
<b>RESILIENCIA</b>	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRd con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>		

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	14
Operación # / 8 =	1.75
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN: Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
<b>FRAGILIDAD</b>	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	6
	% de vigas en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 16 a 25 años	3
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
		Operativo sin puesta a tierra	3
		Sistema eléctrico.	Operativo
<b>RESILIENCIA</b>	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>44</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	44
Operación # / 12 =	3.67
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>



Prof. Rosa María Ayra Huilpa  
DIRECTORA

Firma y Sello del Director