

Pharata Copani, 05 de agosto de 2024

**OFICIO N° 22-2024-DIEI N° 702 PHARATA COPANI/ILAVE**

**SEÑORA** : Dra. Norka Belinda CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE.  
**PRESENTE.**

**ASUNTO** : Remito FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES  
EDUCATIVAS - ISIE

---

Es sumamente grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de hacerle alcance la **FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE** de la Institución Educativa Inicial N° 702 PHARATA COPANI, del distrito de Ilave, Provincia de El Collao.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente,



Prof. Marleni Almonaca Ticona  
C.M. 1001874633  
DIRECTORA (e)

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE</b><br>(Con criterios de vulnerabilidad) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DIMENSIÓN:**    *Social*

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA<br><b>INICIAL</b> | <b>702</b> |
|--------------------------------------------|------------|

| Vulnerabilidad               | Variable                                                                                                                         | Valor<br>cualitativo                     | Valor<br>cuantitativo |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FRAGILIDAD</b>            | % de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.                                      | 0 a 20 %                                 | 1                     |
|                              | % de estudiantes con desnutrición.                                                                                               | 0 a 20 %                                 | 1                     |
|                              | % de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.                        | 0 a 20 %                                 | 4                     |
| <b>RESILIENCIA</b>           | La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.                                                                          | Cuenta con plan aprobado con RD          | 1                     |
|                              | Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.                                                           | Cuenta con CGCO con RD de conformación   | 1                     |
|                              | Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.                             | Cuenta con BEAGRD con RD de conformación | 1                     |
|                              | % de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior. | 41 a 60 %                                | 3                     |
|                              | % de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.                                      | 21 a 40 %                                | 2                     |
| <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b> |                                                                                                                                  |                                          | <b>14</b>             |

**DIMENSIÓN:**    *Física*

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Total variables                | 8           |
| Suma valor<br>cuantitativo (#) | 14          |
| Operación # / 8 =              | 1.75        |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b>    | <b>BAJO</b> |

| Vulnerabilidad               | Variable                                                                                                                                 | Valor<br>cualitativo             | Valor<br>cuantitativo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>FRAGILIDAD</b>            | % de muros/paredes en mal estado.                                                                                                        | 61 a 80 %                        | 4                     |
|                              | % de columnas/pilares/soportes en mal estado.                                                                                            | 61 a 80 %                        | 6                     |
|                              | % de vigas en mal estado.                                                                                                                | 61 a 80 %                        | 4                     |
|                              | % de estructura de techos/entrepisos en mal estado.                                                                                      | 61 a 80 %                        | 4                     |
|                              | Antigüedad de la Construcción.                                                                                                           | De 6 a 15 años                   | 2                     |
|                              | Material predominante en las paredes.                                                                                                    | Ladrillo o concreto              | 1                     |
|                              | Material predominante en el techo.                                                                                                       | Madera y Calamina                | 0                     |
|                              | Material predominante en el piso                                                                                                         | Madera (entablado)               | 5                     |
|                              | Sistema eléctrico.                                                                                                                       | No cuenta con servicio eléctrico | 5                     |
| <b>RESILIENCIA</b>           | % déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar. | 81 a 99 %                        | 5                     |
|                              | Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.                                            | Implementado al 25%              | 4                     |
|                              | Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.                 | No tiene certificado             | 5                     |
| <b>TOTAL SUMA DE VALORES</b> |                                                                                                                                          |                                  | <b>45</b>             |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Total variables                | 12          |
| Suma valor<br>cuantitativo (#) | 45          |
| Operación # / 12 =             | 3.75        |
| <b>Nivel vulnerabilidad</b>    | <b>ALTO</b> |



  
 Prof. Marleni Amoca Ticona  
 C.M. 1001874633  
 DIRECTORA (e)

-----  
Firma y Sello del Director

**DIMENSIÓN:**    *Económica*

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA<br><b>INICIAL</b> | <b>702</b> |
|--------------------------------------------|------------|

| Vulnerabilidad        | Variable                                                                | Valor cualitativo                                         | Valor cuantitativo |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| FRAGILIDAD            | Local escolar con acceso a Agua Potable.                                | Pozo                                                      | 4                  |
|                       | Local escolar con acceso a energía eléctrica.                           | Local Esc. no cuenta con energía eléctrica                | 5                  |
|                       | Local escolar con acceso a desagüe .                                    | Cuenta con desagüe sin mantenimiento                      | 4                  |
|                       | Local escolar con acceso a internet .                                   | No cuenta con cobertura                                   | 4                  |
| RESILIENCIA           | Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.                 | Presupuesto cubre el 30% de necesidades                   | 4                  |
|                       | Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022. | Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad | 4                  |
| TOTAL SUMA DE VALORES |                                                                         |                                                           | 25                 |

DIMENSIÓN: *Ambiental*

| Vulnerabilidad        | Variable                                                                                         | Valor cualitativo                                         | Valor cuantitativo |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| FRAGILIDAD            | Manejo de aguas residuales del Local escolar.                                                    | Utiliza pozo séptico/tanque séptico                       | 2                  |
|                       | Manejo de residuos sólidos del Local escolar.                                                    | Otros (se deposita en un pozo / La entierran / La queman) | 2                  |
| RESILIENCIA           | % de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles. | 81 a 99 %                                                 | 5                  |
|                       | Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.                           | No cuenta con tachos y/o contenedores                     | 3                  |
| TOTAL SUMA DE VALORES |                                                                                                  |                                                           | 12                 |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Total variables             | 6        |
| Suma valor cuantitativo (#) | 25       |
| Operación # / 6 =           | 4.17     |
| Nivel vulnerabilidad        | MUY ALTO |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Total variables             | 4    |
| Suma valor cuantitativo (#) | 12   |
| Operación # / 4 =           | 3.00 |
| Nivel vulnerabilidad        | ALTO |

  
 Prof. Marleni Altunoca Ticona  
 C.M. 1001874633  
 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

| Dimensión | Valor promedio |
|-----------|----------------|
| Social    | 1.75           |
| Física    | 3.75           |
| Económica | 4.17           |
| Ambiental | 3.00           |
| Suma      | 12.67          |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Suma Valor promedio  | 12.67 |
| Cantidad dimensiones | 4     |
| Promedio             | 3.17  |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Nivel vulnerabilidad del | ALTO |
|--------------------------|------|