

Ilave, 14 de agosto del 2024

**OFICIO N°022-2024-DREP-UGEL/EC- D-IEI-CH**

**AL** : Lic. Norma Belinda Ccori Toro  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

**DEL(A)** : Lic. Silvana Gomez Quispe  
COORDINADORA DE LA RED UNE INICIAL - 2024

**ASUNTO** : Elevo ficha ISIE de la IEI N°699

Tengo el grato honor de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer alcance la ficha ISIE de la IEI N°699 Chijuyo Copapujo, del departamento de Puno, provincia el Collao, distrito Ilave, de la jurisdicción de la UGEL EL COLLAO.

Es todo cuanto tengo que informar y hago propicia la ocasión para hacerle llegar mis consideraciones y estima personal.

**Atentamente**



LIC. SILVANA GOMEZ QUISPE  
DIRECTORA (R)

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN:** Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	699
-------------------------------	-----

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>		

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 8 =	1.63
Nivel vulnerabilidad	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN:** Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	0 a 20 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación Interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	2
Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.		No tiene certificado	5
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>28</b>

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	28
Operación # / 12 =	2.33
Nivel vulnerabilidad	<b>MEDIO</b>



Firma y Sello del Director

  
 Director Regional de Educación  
 D.R.E. Tarma  
 D.M.I. 43807591

INSTITUCIÓN

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Otros (fijo)	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
RESILIENCIA	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>		<b>18</b>

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan al camión o triciclo municipal	2
	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	21 a 40 %	2
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	suministra tachos y contenedores diferenciados	3
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>		<b>9</b>

<b>EDUCATIVA</b>	<b>699</b>
<b>INICIAL</b>	

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3.00
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>ALTO</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>

  
**Stefania Gomez Quispe**  
 DIRECTORA (e)  
 L.M.N. N° 3807591



Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.63
Física	2.33
Económica	3.00
Ambiental	2.25
<b>Suma</b>	<b>9.21</b>

Suma Valor promedio	9.21
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.30
<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>