



PERÚ

Ministerio
de Educación



“Año del Bicentenario de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Pusuyo, 14 de agosto del 2024.

OFICIO N° 20-2024-DIEP. N° 70354 – PUSUYO.

SEÑORA : DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE.

Dra. Norka Belinda CCORI TORO

PRESENTE.-

ASUNTO : INFORME DE LA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE.

Tengo el grato honor de dirigirme a usted, con la finalidad de alcanzar la Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas de la Institución Educativa Primaria N° 70354 de Pusuyo.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente,



Dra. Wilber Ticona Quaspe
DIRECTOR (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	70354
PRIMARIA	

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	0
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	0
TOTAL SUMA DE VALORES			3

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	3
Operación # / 8 =	0.38
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	2
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	0
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	4
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	1
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	4
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	0
TOTAL SUMA DE VALORES			22

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 12 =	1.83
Nivel vulnerabilidad	BAJO





 Prof. Wilber Ticona Quispe

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	
-------------	--

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	1
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	0
TOTAL SUMA DE VALORES			7

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	0
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	1
TOTAL SUMA DE VALORES			2

EDUCATIVA PRIMARIA	70354
--------------------	-------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 6 =	1.17
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	2
Operación # / 4 =	0.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO



 Prof. Wilber Ticona Quaspe

DIRECTOR (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	0.38
Física	1.83
Económica	1.17
Ambiental	0.50
Suma	3.88

Suma Valor promedio	3.88
Cantidad dimensiones	4
Promedio	0.97

Nivel vulnerabilidad del	BAJO
--------------------------	-------------