



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 004 – 2025 - DIES-"ASB"-CH-UGEL/C

A LA : Prof. NORKA BELINDA CCORI TORO.
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO-ILAVE.
DEL : Prof. MARCIAL BENIGNO ORDOÑEZ NAIRA.
DIRECTOR DE LA I.E.S. "AUGUSTO SALAZAR BONDY"
ASUNTO : Informe de colapso parcial del cerco perimétrico de la IES "ASB"
Chucaraya.
FECHA : Chucaraya, 10 de marzo del 2025.

Tengo el honor de dirigirme a Ud. Con el fin de Informar para su conocimiento, sobre el colapso parcial del cerco perimétrico de la IES Augusto Salazar Bondy de chucaraya, siendo de la siguiente manera:

PRIMERO. - Al promediar las 10:00 de la mañana aproximadamente, del día de hoy lunes 10 de marzo del año 2025, se produjo el colapso parcial del cerco perimétrico de la institución educativa en el lado sur de la parte frentera donde se ubica el ingreso principal a la institución educativa.

SEGUNDO. - El colapso producido dejo el derrumbe de pared de un aproximado de 10 metros lineales. Este hecho se produjo producto de las intensas lluvias que se vienen suscitando por la zona y también por el material empleado en su construcción ya que es de material rustico vales decir adobe.

TERCERO.- El presupuesto estimado para la reposición de dicho muro es de un aproximado de S/. 10 000.00, ya que se repondrá con material noble vale decir bloquetas de cemento.

CUARTO.- Adjunto al presente informe **FICHA DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN. Y LAS RESPECTIVAS FOTOGRAFIAS.**

Es cuanto puedo informar a Ud. En honor a la verdad.

Atentamente,




[Handwritten Signature]
Prof. Marcial B. Ordoñez Naira
DIRECTOR
I.E.S. AUGUSTO SALAZAR BONDY

COLAPSO DE MURO DE LA I.E.S. AUGUSTO SALAZAR BONDY de CHUCARAYA 10/03/2025



Prof. Marcial B. Ordoñez Naira
DIRECTOR
IES AUGUSTO SALAZAR BONDY

COLAPSO DE MURO DE LA I.E.S. AUGUSTO SALAZAR BONDY de CHUCARAYA 10/03/2025




Prof. Marcial B. Orduñez Naira
DIRECTOR
IES AUGUSTO SALAZAR BONDY



FICHA DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

A) Datos generales del evento:

Código de FICHA EDAN:		Fecha:	10/03/2025	Hora:	10:00 am
CÓDIGO DEL EVENTO (*)	21	NOMBRE DEL EVENTO			
Colapso parcial de cerco perimétrico de la IES "Augusto Salazar Bondy" Chucaraya					

* Ver anexo 01.

Otros Evento:	()	Especificar nombre del otro evento:	
---------------	-----	-------------------------------------	--

B) Datos de la Institución Educativa

Código Local:	453685	Gestión:	PUBLICA								
Institución Educativa:	"AUGUSTO SALAZAR BONDY"										
Departamento:	PUNO	Provincia:	EL COLLAO	Distrito:	ILAVE						
Centro Poblado:	CHUCARAYA										
Dirección:	CHUCARAYA										
Modalidad / Nivel:	EBR			EBA ()	EBE ()	CETPRO ()	PRONOEI ()	DISER			SUPERIOR ()
	Inicial ()	Primaria ()	Secundaria (X)					SA	SRE	ST	
Código Modular:			0578906								

C) Datos del director

Apellidos y Nombres:	ORDOÑEZ NAIRA MARCIAL BENIGNO		
N° DNI / Pasaporte	01315036	N° celular:	999880401
Correo electrónico:	Marcialbenigno70@gmail.com		

II. INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

A) Daños a la vida y la salud:

A.1) Del director o máxima autoridad de la institución.

	Illeso	Enfermo	Lesionado	Desaparecido	Fallecido
Director o máxima autoridad de la Institución	X				

Ubicación actual	En la institución (X)	En un centro de salud ()	En comisión de trabajo ()
------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

A.2) De los estudiantes

ESTUDIANTES MODALIDADES / NIVELES	Total		Lesionados		Desaparecidos		Fallecidos	
	H	M	H	M	H	M	H	M
EBR	Inicial							
	Primaria							
	Secundaria	9	03	0	0	0	0	0
EBA								
EBE								
CETPRO								
PRONOEI								
DISER	SA							
	SRE							
	ST							



SUPERIOR									
TOTAL:	9	3							

A.3) De los docentes u otras personas implicadas

DOCENTES O PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MODALIDADES / NIVELES		Total		Lesionados		Desaparecidos		Fallecidos	
		Docentes	Otros	Docentes	Otros	Docentes	Otros	Docentes	Otros
EBR	Inicial								
	Primaria								
	Secundaria	8	1	0		0		0	
EBA									
EBE									
CETPRO									
PRONOEI									
DISER	SA								
	SRE								
	ST								
SUPERIOR									
TOTAL:		8							

B) Afectación al Servicio Educativo

¿El evento sucedió durante las horas de clases?	Sí () No (X)	¿Se suspendió el servicio educativo?	Sí () No (X)
---	---------------	--------------------------------------	---------------

Si el servicio educativo ha sido suspendido:

Marcar (x) la Modalidad / Nivel que ha sufrido suspensión del servicio educativo										Información Complementaria			
EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR	Fecha Inicio Suspensión	Fecha de Fin Suspensión	N° días perdidos:
Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST				
										0	0	0	

¿Se está utilizando un espacio alternativo?	Sí () No (X)	Nombre del espacio alternativo	
Dirección		Fecha de inicio de uso del espacio alternativo	

Servicios Básicos	¿Cuenta con el servicio?	Estado actual de la infraestructura del servicio		
		Intacta	Afectada	Destruída
Red de agua potable	Sí () No (X)			
Red de desagüe	Sí () No (X)			
Red de energía eléctrica	Sí (X) No ()	X		
Comunicaciones	Sí () No (X)			

¿Qué vías utiliza para acceder a la institución y cuál es el estado actual de las mismas?	Se utiliza*	Estado actual		
		Habilitada	Inhabilitada	Destruída
Caminos	Sí () No ()			
Carreteras	Sí (X) No ()	X		
Puentes	Sí () No ()			

* Si no utiliza alguna de las vías de acceso no marque el estado actual.



C) Afectación a la Infraestructura

¿Cuántas aulas pedagógicas tiene su local escolar y cuál es el material predominante?										
Total de aulas:										
Marcar el Material predominante de las aulas:	Ladrillo:	()	Adobe:	(X)	Quincha/tapial:	()	Madera:	(X)	Prefabricado:	()

¿Cuántas aulas pedagógicas presentan daños luego del evento? (Indicar cantidad)												
DAÑOS	EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR	TOTALES
	Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST		
AFECTADAS			0									
INHABITABLES			0									
COLAPSADAS			0									

¿Qué otros ambientes de la institución han sido afectados? (Indicar cantidad)											
Ambiente de la IE		EBR	EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR	
							SA	SRE	ST		
1	Servicios higiénicos	0									
2	Dirección	0									
3	Laboratorios	0									
4	Biblioteca escolar o aula de refuerzo	0									
5	Losa multiusos	0									
6	Patios y circulaciones	0									
7	Otros (Especificar)	0									

El cerco perimétrico de la IE presenta:	Grietas	()	Colapso parcial	(X)
	Fisuras	()	Colapso total	()

D) Mobiliario operativo

¿Qué cantidad de mobiliario escolar se encuentra operativo actualmente?											
Mobiliario escolar	EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR
	Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST	
Sillas			22								
Mesas			22								
Carpetas			10								
Pizarras			7								

¿Qué cantidad de artefactos tecnológicos se encuentran operativos actualmente?											
Artefactos tecnológicos	EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR
	Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST	
Computador de escritorio (PC)											
Laptop			18								
Televisor			02								
Fotocopiadora			1								
Sistema de sonido			1								
Proyector multimedia			1								



E) Daños al mobiliario

Mobiliario escolar	¿Qué cantidad de mobiliario escolar se ha perdido?										
	EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR
	Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST	
Sillas			0								
Mesas			0								
Carpetas			0								
Pizarras			0								

Artefactos tecnológicos	¿Qué cantidad de artefactos tecnológicos se ha perdido?										
	EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR
	Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST	
Computador de escritorio (PC)			0								
Laptop			0								
Televisor			0								
Fotocopiadora			0								
Sistema de sonido			0								
Proyector multimedia			0								

F) Material pedagógico operativo

Material pedagógico	¿Qué cantidad de material pedagógico se encuentra en condiciones óptimas actualmente?										
	EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR
	Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST	
Texto escolar			0								
Cuadernos de trabajo			0								
Libros u otros similares			0								
Herramienta curricular											

G) Daños al material pedagógico

Material pedagógico	¿Qué cantidad de material pedagógico se ha perdido?										
	EBR			EBA	EBE	CETPRO	PRONOEI	DISER			SUPERIOR
	Inicial	Primaria	Secundaria					SA	SRE	ST	
Texto escolar			0								
Cuadernos de trabajo			0								
Libros u otros similares			0								
Herramienta curricular			0								

III. NECESIDAD DE KITS Y MÓDULOS PREFABRICADOS

Kits de respuesta educativa.		
NIVELES EDUCATIVOS	Respuesta Educativa	Otros
Inicial:		
Primaria:		
Secundaria:	0	
Total:	0	

Módulos prefabricados.					
NIVELES EDUCATIVOS	Módulos Prefabricados	Espacio Disponible (SI/NO)	Se requiere demolición de estructura debilitadas (SI/NO)	IE se compromete a demoler (SI/NO)	Responsable de la demolición
Inicial:					



PERU

Ministerio de Educación

Secretaría General

Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres

Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Educación



Primaria:					
Secundaria:	0				
Total:	0				

IV. DATOS DEL REGISTRO

A) Datos del evaluador EDAN:

Fecha:	07-03-2025		Hora:	4:30 pm
Apellidos y Nombres:	ORDOÑEZ NAIRA MARCIAL BENIGNO			
N° DNI / Pasaporte	01315036		N° celular:	999880401
Correo electrónico:	Marcialbenigno70@gmail.com			

NOTA: Enviar la FICHA EDAN a la UGEL a la que pertenece y al COES Educación (odenaged_informa@minedu.gob.pe).

Anexo 01: CLASIFICADOR DE EVENTOS

Evento generado por fenómenos de origen natural					
Evento	Cód.	Evento	Cód.	Evento	Cód.
Alud	01	Sismo	11	Lluvias intensas	21
Aluvión	02	Tsunami	12	Sequías	22
Caída de rocas	03	Déficit hídrico	13	Tempestades eléctricas	23
Derrumbe	04	Desertificación	14	Temporales	24
Deslizamiento	05	Embalses	15	Inundaciones	25
Desglaciación	06	Friaje	16	Epidemias	26
Reptación	07	Granizadas	17	Epizootias	27
Huaico	08	Heladas	18	Plagas	28
Erosión	09	Maretazos	19	Varazones de peces	29
Erupción volcánica	10	Nevadas	20	Hambrunas	30

Evento generado por fenómenos de origen antrópico			
Evento	Cód.	Evento	Cód.
Accidente común	31	Vandalismo	39
Accidente de transporte	32	Suicidio	40
Antigüedad de infraestructura	33	Sabotaje	41
Contaminación ambiental	34	Incendio	42
Explosiones	35	Deforestación	43
Intoxicación	36	Inundación	44
Acciones de guerra	37	Conflicto social	45
Material peligroso	38		



Ministerio de Educación

Secretaría General

Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Educación



ANEXO 02: PADRÓN DE REGISTRO DE EMPADRONAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

(Aplicar en la comunidad el registro de empadronamiento por vivienda o en incidentes)

Código de FICHA EDAN:

Hoja:1

De:1

N°	Datos generales										Condición por daños a su vivienda		Vida y salud									
	Estudiante (1)	Docente (1)	Personal administrativo (1)	Padre de familia (1)	Apellidos y nombres	Dirección / N° de carpa y/o Módulos	Edad	Sexo (2)	Documento de identidad		Institución Educativa	Modalidad (4)	Grado/ Nivel (5)	Damificado (1)	Afectado (1)	Pérdida de material educativo en vivienda	SI	NO	Lesionado (1)	Disaparecido (1)	Fallecido (1)	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						



Prof. Marcial B. Ordóñez Núñez
 DIRECTOR
 IES AGUSTO SALAZAR BONDY

(1) Marcar (x)
 (2) M = Masculino, F = Femenino
 (3)
 (4) 1 = DNI, 2 = Pasaporte, 3 = Carnet de extranjería, 4 = Otros
 (5) 1 = Inicial, P = Primaria, S = Secundaria, SP = Superior y O = Otros.