

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra
Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”

Calacota, 14 de agosto del 2024

OFICIO N° 029-2024-DREP-UGEL/EC-DIEP.N°70743/S.C.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

ASUNTO : FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS –ISIE.

Tengo el agrado de dirigirme a su digna persona, para hacerle
alcance de la ficha de seguridad de instituciones educativas – ISIE de la Institución
Educativa Primaria N° 70743 de Solaris Calacota del distrito de Ilave Provincia de el
collao departamento de Puno.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones
más distinguidas de estima personal.

Atentamente,


Jorge R. Ticona Rojas
DIRECTOR (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE
(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	2
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	3
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			17

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	41 a 60 %	0
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	41 a 60 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 16 a 25 años	3
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso.	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			37

INSTITUCIÓN EDUCATIVA primaria

70743 SOLARIS CALACOTA

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	17
Operación # / 8 =	2.13
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	37
Operación # / 12 =	3.08
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Firma y Sello del Director
 DIRECCIÓN (e)
 Jorge R. Ricana Rojas

DIMENSIÓN: Económica

EDUCATIVA
primaria

SOLARIS
CALACOTA

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague artesanal	3
	Local escolar con acceso a Internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			20

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo ciego o negro	3
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozo o en un lugar no adecuado)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			12



Jorge R. Ticana Rojas
DIRECTOR (e)
Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.13
Física	3.08
Económica	3.33
Ambiental	3.00
Suma	11.54

Suma Valor promedio	11.54
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.89

Nivel
vulnerabilidad del

MEDIO

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	20
Operación # / 6 =	3.33
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 4 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO