

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Ccaccata, 13 de agosto del 2024

OFICIO N° 023- 2024 - MED/DREP/UGELEC/IEIN°1067-CC

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO- ILAVE

PRESENTE. -

ASUNTO : **ELEVO FICHA DE ISIE DE LA IEI N° 1067 CCACCATA DEL 2024.**

Por el presente con suma complacencia me dirijo a usted, con la finalidad de poner en conocimiento sobre la Ficha de Índice de Seguridad de Instituciones Educativas ISIE, de la IEI N° 1067 CCACCATA, para la evidencia se adjunta los formatos para su revisión respectiva:

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad, para expresarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente:



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
LEI N° 1067 CCACCATA
DIRECCIÓN
UGEL EL COLLAO
Prof. Lidia Ccama Maman
DIRECTORA (e)
E.I. N° 1067-CCACCATA

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	0
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	0
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	1
TOTAL SUMA DE VALORES			4

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	2
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	0
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	0
	% de estructura de techos/entresijos en mal estado.	41 a 60 %	0
	Antigüedad de la Construcción.	Menor o igual a 5 años	1
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	4
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	1
	Material predominante en el piso	pisopak o similar	1
	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	1
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	No implementado	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	1
TOTAL SUMA DE VALORES			13

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	1067
INICIAL	

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	4
Operación # / 8 =	0.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	13
Operación # / 12 =	1.08
Nivel vulnerabilidad	BAJO



Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	1
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura pero no cuenta con dispositivos de internet	1
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	1
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	0
TOTAL SUMA DE VALORES			9

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1067
--------------------------------------	-------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 6 =	1.50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La cantinera / La cمامة)	1
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	1
TOTAL SUMA DE VALORES			4

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	4
Operación # / 4 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	BAJO



 Prof. Lidia Ceama Mamani
DIRECTORA (e)
 I.E.L. N° 1067-CCACCATA

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	0.50
Física	1.08
Económica	1.50
Ambiental	1.00
Suma	4.08

Suma Valor promedio	4.08
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.02

Nivel vulnerabilidad	BAJO
-----------------------------	-------------