

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Ilave, 16 de agosto del 2024.

OFICIO N° 029-2024 –DREP-UGEL/EC-DIEP.N°70617/CH.

PARA : Dra. Norka Belinda Ccori Toro
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE
PRESENTE.-

ASUNTO : **Envío ficha índice de seguridad de la IEP N° 70617**

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho con la finalidad de saludarle cordialmente, y al mismo tiempo dar a conocer sobre el envío tanto físico y virtual de la ficha índice de seguridad de Institución Educativa (**ISIE**) correspondiente a la IE N° 70617 CHAULLACAMANI.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones distinguidas.

Atentamente,



Dr. José Patricio López
DIRECTOR (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE			
(Con criterios de vulnerabilidad)			
DIMENSIÓN:	Social		

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70617 CHAULLACAM ANI
--------------------------------	----------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de SRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	15

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Concreto armado	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativamente parcial con puesta a tierra	2
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	Se realizó inspección	3
		TOTAL SUMA DE VALORES	38

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	38
Operación # / 12 =	3.17
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Firma y Sello del Director

DIRECTOR (a)

DIMENSIÓN: Económica

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70617 CHAULLACAM ANI
--------------------------------	----------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
		TOTAL SUMA DE VALORES	22

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en el pozo séptico)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a SLS roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con techos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con techos y/o contenedores	3
		TOTAL SUMA DE VALORES	11

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



 Firma y Sello del Director (a)

H. José Pineda López

 DIRECTOR (a)

Dimensión	Valor promedio
Social	1.88
Física	3.17
Económica	3.67
Ambiental	2.75
Suma	11.47

Suma Valor promedio	11.46
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.86
Nivel vulnerabilidad del	MEDIO