

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 70730



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

llave, 30 de julio de 2024

OFICIO Nº 032- 2024- DREP-UGELEC/DIEP Nº 70730- PALLALLMARCA.

SEÑORA: Dra. Norka Belinda Ccori Toro

DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO

Presente.-

ASUNTO: Remito Ficha ISIE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir la Ficha Índice de Seguridad de Instituciones Educativas de la IEP. Nº 70730 de la comunidad de Pallallmarca, el cual fue elaborado con las precisiones solicitadas en cada dimensión.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad de expresarle mis distinguidas consideraciones y estima personal.

Atentamente.



FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
FRAGILIDAD	% de estudiantes con desnutricición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
DECHIENCIA	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
RESILIENCIA	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
		TOTAL SUMA DE VALORES	12

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA	70730 Pallallmarca
--------------------------------------	-----------------------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 8 =	1,50
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
	% de muros/paredes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	81 a 99 %	5
FRAGILIDAD	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	Si tiene certificado	1
		TOTAL SUMA DE VALORES	40

Total variables	12
Suma valor	40
cuantitativo (#)	40
Operación # / 12 =	3,33
Nivel vulnerabilidad	ALTO



DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague.	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
RESILIENCIA	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
		TOTAL SUMA DE VALORES	22

INSTITUCIÓN	70730
EDUCATIVA	Pallallmarca
PRIMARIA	

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3,67
Nivel vulnerabilidad	ALTO

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	No tiene/Usa baño portátil	5
FRAGILIDAD	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
RESILIENCIA	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
		TOTAL SUMA DE VALORES	11

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2,75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Dimensión	Valor promedio
Social	1,50
Física	3,33
Económica	3,67
Ambiental	2,75
Suma	11.25

Suma Valor promedio	11,25
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2,81

Nivel	MEDIO
vulnerabilidad del	