

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Mazocruz, 27 de julio del 2024

OFICIO N° 008-2024-ME-DREP-DUGEL- N° 723-JACH-M

PARA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO – ILAVE


PRESENTE.-

ASUNTO : REMITO INFORME FICHA ÍNDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS - ISIE

Tengo el grato honor de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle alcance de la FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – ISIE, perteneciente a la Institución Educativa Inicial N° 723 JOSÉ ANTONIO CHAMBILLA, del distrito de Santa Rosa – Mazocruz, provincia de El Collao, departamento de Puno, conforme a lo establecido se hace alcance de la ficha mencionada para los fines que vea por conveniente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle mi estima personal.

Atentamente;



Prof. Gladys Nancy Maquera Trejo
DIRECTORA

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE (Con criterios de vulnerabilidad)
--

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	No cuenta	5
RESILIENCIA	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	No cuenta con CGCO	5
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES			23

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	0 a 20 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	0 a 20 %	1
	Antigüedad de la Construcción.	De 6 a 15 años	2
	Material predominante en las paredes.	Ethernit o fibra de concreto	2
	Material predominante en el techo.	Fibra de cemento y teja	0
	Material predominante en el piso	pisopak o similar	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	No cuenta con servicio eléctrico	5
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	21 a 40 %	2
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 85%	2
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			32

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	32
Operación # / 12 =	2.67
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



 Firma y Sello del Director

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	23
Operación # / 8 =	2.88
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: *Económica*

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	N° 723 I.A.CH
-------------------------------	---------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe.	Cuenta con desagües operativos	1
	Local escolar con acceso a internet.	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			18

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Desemboca en una red pública de desagüe	1
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Recolección diaria o semanal	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	41 a 60 %	3
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9



Prof. Gladys Nancy Maquera Ticollu
DIRECTORA

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.88
Física	2.67
Económica	3.00
Ambiental	2.25
Suma	10.79

Suma Valor promedio	10.79
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.70

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	18
Operación # / 6 =	3.00
Nivel vulnerabilidad	ALTO