



PERÚ

Ministerio
de Educación

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra
independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Quety 30 de julio del 2024.

OFICIO N° 014-2024-DIEP N° 70379-QUETY-PILCUYO.

SEÑOR : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO-ILAVE.**

Presente. —

ASUNTO : COMUNICA FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70379 QUETY

Mediante la presente me dirijo a usted para poner en su conocimiento,
que como directora (e) de la Institución Educativa de Menores N° 70379 de Quety del
Distrito de Pilcuyo ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao Ilave
**COMUNICO SOBRE FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE LA IEP N° 70379 de
QUETY (ISIE)**

Para tal efecto adjunto al presente la FICHA INDICE DE
SEGURIDAD DE INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70379 DE LA
COMUNIDAD DE QUETY (2 copias), según el formato solicitado por su entidad.

Agradeciendo por anticipado vuestra aceptación, expreso mis
consideraciones más distinguidas y estima personal.

Atentamente



FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	70379 - QUETY
PRIMARIA	

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	81 a 99 %	5
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	81 a 99 %	5
TOTAL SUMA DE VALORES			19

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	19
Operación # / 8 =	2.38
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	61 a 80 %	6
	% de vigas en mal estado.	41 a 60 %	3
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	41 a 60 %	3
	Antigüedad de la Construcción.	Mayores a 35 años	5
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	0 a 20 %	1
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			40

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	40
Operación # / 12 =	3.33
Nivel vulnerabilidad	ALTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
IEP 70379 QUETY
DIRECCIÓN
Firma y Sello del Director
Elizabeth Ramos

INSTITUCIÓN

DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura y cuenta con dispositivos con señal moderada	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			22

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (Se deposita en un pozo / La entierran/ La queman	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	0 a 20 %	1
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente tachos y contenedores diferenciados por ambientes	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

EDUCATIVA PRIMARIA	70379 - QUETY
--------------------	---------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 6 =	3.67
Nivel vulnerabilidad	ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 4 =	2.00
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

MINISTERIO DE EDUCACION
I.E.P. 70379 QUETY
DIRECCION
Elizabeth Gurata Ramos
Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.38
Física	3.33
Económica	3.67
Ambiental	2.00
Suma	11.38

Suma Valor promedio	11.38
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.84

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------