

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Llao, 14 de agosto del 2024

OFICIO N°013-2024-DREP-UGEL/EC-DIEI.N°1463/LL.

SEÑORA :Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO.

PRESENTE.-

ASUNTO : REMITO FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE II.EE. ISIE

Tengo a bien dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir la ficha Índice de seguridad de Instituciones Educativas - ISIE de la Institución Educativa Inicial N° 1463 LLAU, distrito de llave, Ambito de la UGEL – EL COLLAO, respecto a la dimensión social, físico, económica y ambiental del presente año escolar 2024.

Adjunto Anexos.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,




Lidia Arguise Torres
DIRECTORA(e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	21 a 40 %	2
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	21 a 40 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	81 a 99 %	5
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	21 a 40 %	2
	TOTAL SUMA DE VALORES		

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	81 a 99 %	5
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Materia predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			47

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1463
-------------------------------	------

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	17
Operación # / 8 =	2.13
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	47
Operación # / 12 =	3.92
Nivel vulnerabilidad	ALTO




 Lic. Doris Acquise Torres
 DIRECTORA(e)

Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Pozo	4
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Local Esc. no cuenta con energía eléctrica	5
	Local escolar con acceso a desagüe .	No cuenta con desagüe	5
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			25

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	Utiliza pozo séptico/tanque séptico	2
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente cant. de tachos diferenciados por	3
TOTAL SUMA DE VALORES			11

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1463
-------------------------------	------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	25
Operación # / 6 =	4.17
Nivel vulnerabilidad	MUY ALTO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	11
Operación # / 4 =	2.75
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Lic. Dora Aníbal Torres
DIRECTORA(e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.13
Física	3.92
Económica	4.17
Ambiental	2.75
Suma	12.96

Suma Valor promedio	12.96
Cantidad dimensiones	4
Promedio	3.24

Nivel vulnerabilidad del	ALTO
--------------------------	-------------