

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HERÓICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

ILAVE, 09 de Agosto del 2024.

OFICIO N°024- 2024 - DREP-UGELEC- IEI. N° 1080

SEÑORA : Lic. NORKA BELINDA CCORI TORO.
Directora de la UGEL EL COLLAO

DE : Lic. VIOLETA PARI PERCCA
Directora (e) de la IEI N° 1080.

Asunto : Remite FICHA INDICE DE SEGURIDAD de Instituciones Educativas-
ISIE de la I.E.I N° 1080.

De mi mayor consideración me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y desearle éxito en la dirección de la UGEL que ud dirige acertadamente y manifestarle lo siguiente: Remito FICHA INDICE DE SEGURIDAD de Instituciones Educativas- ISIE de la I.E.I N° 1080 de San Carlos de Marcacollo del distrito de Ilave, lo cual ya se completó en la ficha ISIE y para lo cual se anexa las fichas respectivas en el presente.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente.



[Handwritten Signature]
Prof(a) Violeta Par...
DIRECTORA (e)

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1080
-------------------------------	------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	4
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia último simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	2
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			16

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	4
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	6
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	4
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Adobe	0
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
RESILIENCIA	Material predominante en el piso.	Madera (entablado)	5
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	5
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	4
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
TOTAL SUMA DE VALORES			45

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	45
Operación # / 12 =	3.75
Nivel vulnerabilidad	ALTO



Firma y Sello del Director

DIMENSIÓN: Económica

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desague .	Cuenta con desague sin mantenimiento	4
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 50% de necesidades	3
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
TOTAL SUMA DE VALORES			17

DIMENSIÓN: Ambiental

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	Otros (se deposita en un pozoz 7 La enterran y la basura)	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Insuficiente cant. de tachos diferenciados por materia	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9



Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	2.00
Física	3.75
Económica	2.83
Ambiental	2.25
Suma	10.83

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL	1080
-------------------------------	------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	17
Operación # / 6 =	2.83
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO

Suma Valor promedio	10.83
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.71

Nivel vulnerabilidad del	MEDIO
--------------------------	-------